

**KV. MIMER 1, LINERO
LUND**

UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING – GB1

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 94 kap. 7 par. 21.

Besiktningens omfattning.

Besiktningen omfattar 33 lägenheter med tillhörande förråd.

Markbesiktningen är undantaget, kompletterande markbesiktning kommer att utföras enligt senare överenskommelse.

01 Tid för besiktningen.

Besiktningen påbörjades 2009-06-09 och avslutades 2009-06-25.

02 Entreprenaden samt parterna.

Entreprenaden:

Att på totalentreprenad utföra 33 lägenheter med tillhörande förråd, fördelade som 32 parhuslägenheter och ett friliggande hus samt Brf:s andel i gemensamhetsanläggning.

Parterna:

Beställare
Brf. Hugin
Lund

Entreprenör
JM AB
Lund

Underentreprenörer:

BYGG	Tage Andersson Byggnads AB
MÅLNING	Kumlins Måleri
RÖR	Bravida
LUFT	Bravida
EL	Hallberg & Co
MARK	S-Schakt

03 Besiktningssman.

Besiktningssman:

Utsedd av parterna gemensamt Göran Wahlström SP SITAC cert. BM SBR

04 Närvarande personer med angivande av dem som utsetts föra parternas talan.

Vid inledningssammanträde 2009-06-09 var parterna representerade av:

Beställaren	Hans Sundström
Entreprenören	Mattias Westheim

vilka förde parternas talan och

vid slutsammanträde 2009-06-25 var parterna representerade av:

Beställaren	Hans Sundström
Entreprenören	Ronny Pålsson

vilka förde parternas talan.

Övriga närvarande:

Beställaren	Guy Svensson
	Sven-Åke Fädmyr
	Ulf Kilenstam
	Margareta Klebe
	Ulf Kilenstam
Entreprenören	Rune Dobak
	Hans Pettersson

05 Sättet för kallelse till besiktningen.

Besiktningssmannen har 2009-05-29 kallat parterna per brev.

07 Tidigare besiktningar och provningar.

Slutbesiktning	SB 1 2007-01-29
	SB 2 2007-03-06
	SB 3 2007-04-04
	SB 4 2007-05-07
	SB 5 2007-06-05
Efterbesiktning	EB 1 2007-02-26
	EB 2 2007-03-29
	EB 3 2007-04-25
	EB 4 2007-05-29
	EB 5 2007-06-27

08 Entreprenadhandlingarna och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.

Entreprenadens omfattning framgår av:

Entreprenadkontrakt undertecknat 2006-07-03.

Av totalentreprenören upprättade ritningar och beskrivningar enligt förteckning i byggmötesprotokoll.

10 Fel för vilka besiktningssmannen anser entreprenören ansvarig.

I nedan angiven bilaga har under rubrik 10 – 13 antecknats fel markerade med E.

För dessa fel anser besiktningssmannen entreprenören vara ansvarig.

Bilaga GB1 BYGG

Entreprenören har, utöver fel som angivits i utlåtandet eller i bilaga till detta, skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet under förutsättning att ansvaret för dessa fel faller inom ramen för entreprenadåtagandet.

11 Bristfälligheter och anmärkningar enligt § 18 i ABT 94, kap. 7 för vilka besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig.

I bilaga har under rubrik 10 - 13 antecknats bristfälligheter eller anmärkningar markerade med **B**.

För dessa bristfälligheter och anmärkningar anser besiktningsmannen entreprenören inte vara ansvarig.

12 Förhållanden vilkas slutliga bedömning bör anstå till senare besiktning.

I bilaga har under rubrik 10 – 13 angivits förhållanden som skall anstå för bedömning vid senare besiktning. Dessa förhållanden är markerade med **S**.

Parterna har överenskommit att följande arbeten utförs som kompletterande garantibesiktning: (KGB)

Markarbeten.

13 Fel vilka enligt par. 16 i ABT 94, kap. 7 hänskjuts till särskild utredning med uppgift om vem som skall utföra utredningen samt tidpunkt då den beräknas vara slutförd.

I bilaga har under rubrik 10 - 13 angivits fel vilka hänskjuts till särskild utredning.

Dessa fel är markerade med **U**.

Till särskild utredning hänskjuts:

U1 Värmepumpar väsnas och vibrerar.

Utredningen utförs av Jens Kjellman KN VVS Ingenjörer AB.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredningen bekostas av entreprenören.

U2 Papptak faller ut skiffer och har bubblor på förråd och uterum.

Utredningen utförs av Rune Dobak.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredningen bekostas av entreprenören.

U3 Tvåvåningshus har sprickor i vägg andra våningen, lika i alla hus.

Konstruktions kontroll.

Utredningen utförs av Rune Dobak.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredningen bekostas av entreprenören.

U4 Parkettytans hårdhet.

Utredningen utförs av Ronny Pålsson JM.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredes på beställning av Brf.

U5 Knackningar i värmesystemet när radiatorer kallar på värme i tvåvåningshusen.

Utredningen utförs av Jens Kjellman KN VVS Ingenjörer AB.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredningen bekostas av entreprenören.

U6 Drev saknas utifrån vid entrédörrar och vid fönster.

Utredningen utförs av Göran Wahlström Åkermans Ingenjörbyrå AB.

Utredningen beräknas vara slutförd 2009-10-31.

Utredningen bekostas av entreprenören.

18 Besiktningens kostnads fördelning.

Ersättning till besiktningens man betalas av entreprenören.

20 Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningens mans mening inte utgör fel.

Av beställaren påtalade anmärkningar som enligt besiktningens mans mening inte utgör garantifel har antecknats i bilaga och markerats med A.

21 Parternas överenskommelse om när fel skall vara åtgärdade.

Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpna till 2009-10-31.

Efterbesiktning sker 2009-11-03 kl. 08.30.

Särskild kallelse utsändes ej.

22 **Sändlista för utlåtandet.**

Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen.

Kopia av undertecknat utlåtande med tillhörande bilaga har 2009-08-18 per brev tillställts parterna och övriga i var sitt exemplar enligt nedanstående.

Brf. Hugin
C/o Hans Sundström
Leipnergatan 7
224 74 Lund

JM AB
Box 327
201 23 Malmö

Därutöver har kopia av utlåtande med bilaga sänts per E-post till följande:

Mattias Westheim

Ronny Pålsson

Jan Krantz

rune.dobak@thages.se

jorgen.svensson@thages.se



Göran Wahlström
*av SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp*

Åkermans Ingenjörbyrå AB
S:t Clemens gata 45
252 34 Helsingborg
Tel: 042 – 12 00 10
Fax: 042 – 18 49 70
E-post: info@akermans.se

**KV. MIMER 1, LINERO
LUND**

BILAGA GBI - BYGG

TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING.

Besiktningens omfattning.

Besiktningen enligt denna bilaga omfattar byggnads- och målningsarbeten för hus 1 till 33

01 Tid för besiktningen.

Besiktningen påbörjades 2009-06-09 och avslutades 2009-06-25.

03 Besiktningssman.

Besiktningssman: Göran Wahlström

04 Närvarande.

Vid besiktningen var parterna representerade av:

Beställaren Hans Sundström

Entreprenören Ronny Pålsson

vilka utsetts att föra parternas talan.

Övriga närvarande förutom lägenhetsinnehavarna:

Beställaren	Guy Svensson
	Sven-Åke Fädmyr
	Ulf Kilenstam
	Margareta Klebe
	Ulf Kilenstam
Entreprenören	Rune Dobak
	Hans Pettersson

10 Vid besiktningen konstaterade fel.

Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel.

Förklaringar:

Fel markerat med

E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.

Bristfälligheter eller anmärkningar markerade med

B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för
bristfälligheten eller anmärkningen.

Förhållande markerat med

U anger att utredning skall göras.

A anger att detta är en av beställaren påtalade anmärkningar som enligt besiktningsmannens mening inte utgör garantifel.

För markeringar med E, B, U och A gäller vad som sägs i utlåtandet under rubrikerna 10, 11, 12,13 resp. 20.

E1 anger ordningsnummer för anmärkningen.

Fel kompletterat med texten **Avhjälps ej** innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätten till kostnadsreglering.

		Sign	Sign
		Best	Entr
<u>ALLMÄNT:</u>			
<u>Utredningspunkter:</u>			
U1	Värmepumpar väsnas/vibrerar.
U2	Papptak faller granulat och har bubblor på förråd och uterum.
U3	Tvåvåningshus har sprickor i vägg över dörr, lika i alla, konstruktions kontroll.
U4	Parkett ytans hårdhet.
U5	Knackningar i värmesystemet när radiatorer kallar på värme i tvåvåningshusen.
U6	Drev saknas utifrån vid entrédörrar och vid fönster.
<u>Allmänt:</u>			
E7	Glipa mellan karmöverstycke och karmsidostycke entrédörr.
E8	Släpp i färgen på täckbrädor vid takfotsluftning.
E9	Sprickor i träsmyggar, ner mot fönster- och sockelbleck.
E10	Tröskelbleck tätas mot tröskel.
E11	Avloppsluftningar på tak – plåtinklädnad täcker ej rör.
E12	Krönbräda på plank/staket byts vid stor krumning. När avrinning ej fungerar.
E13	Sprickor i ändträ på stolpar vid sopspaljéer målas.
E14	Hängränna över uterum dåligt fall.
E15	Bakfall i förrådshängrännor.
A16	Insektsskydd i friskluftsgaller saknas.
A17	Stor luftspalt ovan fönster och dörrar.
A18	Missfärgning på taktassar mot söder hus 5 – 8.
A19	Plank/staket demonteras för att måla skarvar och återmonteras.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 1:

Entré:

E20	Synlig kantlist vid sidoljus.
E21	Kalldrag vid sidoljus mot golv.
E22	Synlig hörnlist mot kök.
E23	Synlig hörnlist mot vardagsrum.

Klädkammare:

E24	Spricka i takvinkel.
-----	----------------------	-------	-------

Rum 2:

E25	Spricka i takvinkel/väggvinkel vid inklädnad garderober.
E26	Spricka i takvinkel vägg 2.

Gästwc:

E27	Dörr självöppnar.
-----	-------------------	-------	-------

Vardagsrum:

E28	Synlig hörnlist mot korridor.
E29	Takvinkelspricka mot korridor.
E30	Takvinkelspricka vägg 1.
E31	Spricka i höger smyg i fönsterdörrparti.
E32	Spanjolethandtag vingligt i fönsterdörr.

Kök:

E33	Synlig hörnlist vid valv mot hall.
E34	Spricka i takvinkel mot hall.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Förråd och altan:

E35	Dörr till förråd griper.
E36	Sprickor på panel höger om dörr till förråd.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 2:

Entré:

E37	Takvinkelspricka över ytterdörr.
E38	Synligt hörnskydd i valv mot kök.
E39	Väggvinkelspricka båda sidor om ytterdörr.
E40	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E41	Sidoljus i hall vatteninträngning under tröskel.
E42	Ytterdörr justeras för tätning mot tröskel.

Kök:

E43	Synligt hörnskydd mot hall.
E44	Synligt hörnskydd på ytterhörn.
E45	Synliga skruvar höger om ytterhörn.

Vardagsrum:

E46	Synligt hörnskydd i valv mot korridor.
E47	Sprickor i takvinkel över valv mot korridor.

Rum 1:

E48	Spricka runt inklädnad över garderober.
E49	Spricka i takvinkel/väggvinkel V2 V3.
E50	Spricka i takvinkel över fönster.

Rum 2:

E51	Fönsterdörr broms kärvar i vardagsrum.
-----	--	-------	-------

Bad:

E52	Släplist till duschdörrar släpper mot golv.
-----	---	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Klädkammare:

E53 Dörrhandtag löst.

.....

E54 Dörr justeras.

.....

Förråd och altan:

E55 Fuktinträngning vid tröskel båda sidor.

.....

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 3:

Entré:

E56	Spricka i väggvinkel vänster om ytterdörr.
E57	Synligt hörnskydd höger om ytterdörr.
E58	Karmpropp har fallit bort i sidoljus.
E59	Synligt hörnskydd mot vardagsrum.
E60	Synligt hörnskydd mot valv mot kök.

Klädkammare:

E61	Sprickor och missfärgning på parkett.
-----	---------------------------------------	-------	-------

Badrum:

E62	Släpplis till duschväggar trasig.
-----	-----------------------------------	-------	-------

Rum 2:

E63	Spricka i takvinkel mot hörn höger om fönster.
E64	Spricka över inklädnad till garderober mot tak.

Vardagsrum:

E65	Synligt hörnskydd mot hall.
E66	Spricka i takvinkel över valv mot hall.
E67	Spricka i takvinkel V1.
E68	Synlig skruvskalle vägg V2.
E69	Ojämnt i takvinkel V1 V2.
E70	Tilluftsventil läcker in vatten.
E71	Synlig kant i smyg fönster F1.
E72	Skivskarv synlig i tak.
E73	Synligt hörnskydd ytterhörn.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Kök:

E74	Sparksockel släpper under diskbänk.
E75	Synligt hörnskydd mot hall.
E76	Sprickor i takvinkel över lilla bänkskivan.
E77	Synliga skruvskallar i nisch.

Entré utsida:

E78	Färg släpper på sidoljus och lister.
-----	--------------------------------------	-------	-------

Förråd:

E79	Vatteninträngning vid tröskel och båda sidor om tröskel.
E80	Dörr griper till förråd.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 4:

Entré:

E81	Synlig hörnlist på pelare mellan sidoljus och ytterdörr.
E82	Synligt hörnskydd mot kök båda sidor.
E83	Vatteninträngning vid sidoljus och ytterdörr mot tröskel.
E84	Synlig hörnlist mot vardagsrum i valv båda sidor.

Kök:

E85	Överlucka till frys lös.
E86	Spricka mellan inklädnad och tak över ugn.
E87	Kyl och frys justeras i läge.

Rum 1:

E88	Väggvinkelspricka V2-V3, V3-V4.
-----	---------------------------------	-------	-------

Vardagsrum:

E89	Spanjolethandtag till fönsterdörr altan justeras.
-----	---	-------	-------

Rum 2:

E90	Takvinkelspricka inklädnad över garderober.
E91	Foder till dörr glipar.

Rum 3:

E92	Synlig skivkant i smyg fönster.
E93	Dörrfoder glipar på utsida gångjärnssida.

Gästwc:

E94	Takvinkelsprickor över dörr.
-----	------------------------------	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E95	Släpplis duschdörr trasig.
-----	----------------------------	-------	-------

Entré utvändigt:

E96	Listverk på sidoljus släpper i färg.
-----	--------------------------------------	-------	-------

E97	Inläckande vatten vid tröskel på förråd.
-----	--	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 5:

Entré:

E98	Dörrblad sluter ej tätt mot tröskel.
E99	Har Utgått.		
E100	Inläckage vid tröskel sidoljus.
E101	List till sidoljus lös.
E102	Synligt hörnskydd vänster om dörr ytterhörn.
E103	Vertikal spricka över dörr.
E104	Väggvinkelspricka mot kök.
E105	Väggvinkelspricka ner mot sockel vänster om dörr till garderob.
E106	Synliga hörnskydd på valv mot vardagsrum.
E107	Takvinkelspricka vägg mot rum 1.
E108	Takvinkelspricka över dörr inne i gästtoalett.
E109	Spricka i tak vid ytterhörn mot bad.
E110	Dörr griper till garderob.
E111	Glipor i parkett mot yttervägg.
E112	Kvistgenomslag på karm till gästtoalett.
E113	Lås till badrum kärvar.

Badrum:

E114	Kvistgenomslag i karm.
------	------------------------	-------	-------

Rum 1:

E115	Kvistgenomslag i karm.
E116	Synlig skruvskalle i takvinkel V1.
E117	Synlig skarv i smyg vänster sida fönster och ovankant.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Rum 2:</u>			
E118	Kvistgenomslag i karm.
E119	Skruvskallar vid väggvinkel V4 i väggvinkel V4 V1.
E120	Synlig skruvskalle vänster om fönsterbänk.
E121	Spricka i takvinkel V3.
<u>Vardagsrum:</u>			
E122	Synliga hörnlistor i valv mot korridor.
E123	Spricka i takvinkel V4.
E124	Synlig skivskarv i smyg vid fönsterdörr mot altan.
E125	Synlig skivskarv i smyg höger sida F1.
E126	Synlig skivskarv F2.
<u>Rum 3:</u>			
E127	Kvistgenomslag i karm.
E128	Spricka i väggvinkel V4 V1.
E129	Spricka i takvinkel V1.
E130	Spricka i takvinkel V3.
E131	Synlig skruvskalle höger om fönsterbänk.
E132	Tröskelplatta spräckt.
<u>Kök</u>			
E133	Takvinkelspricka över fönster.
E134	Takvinkelspricka över valv mot entré.
E135	Synliga hörnskydd i valv mot entré.
E136	Spricka i takvinkel över inklädnad till kyl/frys.
E137	Spricka mellan inklädnad och frisida överskåp.
E138	Takvinkelsprickor på V4 i nisch.
E139	List mellan bänkskiva och diskmaskin lös.
E140	Spotlight vänster om fläkt släpper i hållare.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré utvändigt:

E141	Färg släpper i sidoljus och lister.
E142	Förråd läcker in vatten över och vägg vid dörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 6:

Entré:

E143	Spricka i takvinkel över dörr.
E144	Läckage inkommande vatten vid tröskel sidoljus.
E145	Spricka i takvinkel över valv till entré.
E146	Sprickor i takvinkel över inklädnad till kyl/frys.
E147	Synliga skivskarvar i smyg fönster mot altan.

Vardagsrum:

E148	Sprickor i takvinkel mot altan.
E149	Synliga skivskarvar i smyg fönster 1.
E150	Spricka i takvinkel V4 över TV.
E151	Synlig skivskarv i tak.

Rum 1:

E152	Takvinkelspricka över garderober.
E153	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E154	Synliga skivskarvar i smyg fönster.

Rum 2:

E155	Knastgenomslag i karm.
E156	Sprickor i takvinkel över dörr.

Badrum:

E157	Knastgenomslag i karm.
E158	Spricka i foder utsida mot bad.

Utsida entré:

E159	Skador på listverk runt dörr ner mot tröskelbleck.
E160	Ojämn silikonfog överljus översta sidoljus.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Förråd:

E161 Vatteninträngning vid tröskel.

.....
-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 7:

Entré:

E162	Synligt hörnskydd på vägg mellan ytterdörr och sidoljus.
E163	Ytterdörr tätar ej i karm ner mot tröskel anslagssida.
E164	Takvinkelspricka över ytterdörr.
E165	Kalldrag vid sidoljus ner mot tröskel.
E166	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.

Bad:

E167	Lysramp lite vinglig över spegel.
------	-----------------------------------	-------	-------

Gästwc:

E168	Ljusramp lös.
------	---------------	-------	-------

Rum 2:

E169	Knastgenomslag på foder och i karm.
E170	Sprickor i takvinkel över garderober.

Vardagsrum:

E171	Synlig hörnlist i valv mot korridor.
------	--------------------------------------	-------	-------

Rum 3:

E172	Kvistgenomslag i karm och foder rum 3.
E173	Takvinkelspricka över fönster.
E174	Väggvinkelspricka vänster om dörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Kök:

E175	Synlig skivskarv i smyg höger sida ner mot sockel.
E176	Sparksockel vänster om diskbänksskåp glipar.
E177	Diskmaskin lös i skåp.
E178	Synlig hörnlist och spricka över valv.

Entré och förråd utvändigt:

E179	Sidoljus skador i färg ytterdörr.
E180	Vattenskador på smyg ner mot sockel tröskel höger sida.

Förråd:

E181	Mellan panel och tegel tätas höger sida om dörr.
E182	Fog sättes mellan smyg och förrådsdörrskarm.
E183	Flis ur betongsockel vid ytterhörn höger om entrédörr.
E184	Glipa mellan träfasad och tegel höger sida om entrédörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 8:

Entré:

E185	Sidoljus på entrédörr krackelerar färgen.
E186	Vatteninträngning mellan sidoljus och tröskel.
E187	Synligt hörnskydd i valv mot kök båda sidor.

Gästtoalett:

E188	Tröskel släpper i lack och sprucket mitt över.
------	--	-------	-------

Kök:

E189	Fog mellan diskbänk och bänkskiva släpper.
E190	Synlig hörnlist på valv mot entré.
E191	Golvsockel lös mot lilla bänkskivan.

Rum 1:

E192	Väggvinkelspricka mellan V3 och V4.
------	-------------------------------------	-------	-------

Vardagsrum:

E193	Spanjolethandtag fönsterdörr trasigt.
E194	Väggvinkelspricka höger om fönster.
E195	Synliga hörnskydd i valv mot korridor.

Rum 2:

E196	Vädringsfönster griper.
------	-------------------------	-------	-------

Rum 3:

E197	Spricka i översmyg fönster.
------	-----------------------------	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré och förråd utvändigt:

E198	Ytterdörr griper.
E199	Fog har släppt vid ringklocka.

Altan:

E200	Knäckt golvbräda och uppstående knast – 2-3 golvbrädor bytes.
------	---	-------	-------

Förråd:

E201	Färgskador på karm ytterdörr till förråd.
E202	Dörr skevar mot karm i ovankant.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 9:

Entré:

E203	Spricka i takvinkel över entrédörr.
E204	Spricka i väggvinkel höger om entrédörr.
E205	Dörr tätar ej komplett mot tröskel anslagssida.
E206	Badrumsdörr griper.
E207	Synligt hörnskydd ytterhörn vid förråd under trappa.
E208	Synlig hörnlist på mittvägg trappa.
E209	Synlig skruvskalle i översmyg nisch mot kök.
E210	Dörr till förråd under trappa skevar på 1 cm i överkant.

Kök:

E211	Väggvinkelspricka V4 V1.
E212	Takvinkelspricka V4.
E213	Takvinkelspricka V1.
E214	Synlig skivskarv smyg fönster.
E215	Mjukfog släpper i överkarm på fönsterdörr.
E216	Spricka över inklädnad över överskåp mot tak.
E217	Lådor i lilla hurtsen tar i frisida kyl/frys.
A218	Kylskåpshandtag tar i frisida.
A219	Underhurts och överskåp råder utanför frisida.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Vardagsrum:

E220	Spricka på översida valv till kök.
E221	Spricka i takvinkel V4.
E222	Synlig skruvskalle mellan valv till entré och kök.
E223	Takvinkelspricka V1.
E224	Synlig skivskarv i smyg F1.
E225	Spricka i smyg F1.
E226	Fönsterbroms fönsterdörr mot altan låser ej.
E227	Synlig skivskarv i fönster F2.
E228	Väggvinkelspricka mellan V2 V3.
E229	Takvinkelspricka V3.
E230	Väggvinkelspricka V3 V4.
E231	Synlig skivskarv i smyg vädringsfönster.
E232	Synligt hörnskydd mot entré.

Uterum:

E233	Spricka i panelbräddor på vägg och tak.
E234	Fönster höger om fönsterdörr mot altan griper.
E235	Fönsterdörr griper mot altan.

Trappa:

E236	Sprickor i vägghörn
E237	Glipa mellan vang och vägg.
E238	Översta plansteget löst.
A239	Dålig målning på vägg.

Allrum:

E240	Sprickor i takvinklar.
E241	Sprickor i väggvinklar.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 1:

E242	Sprickor i takvinklar.
E243	Sprickor i väggvinklar.
E244	Nyckelskylt lös i dörr.

Rum 2:

E245	Sprickor i takvinklar.
E246	Sprickor i väggvinklar.

Bad:

E247	Silikonfog släpper i väggvinkel.
A248	Eluttag saknas för bubbelbad.

Entré utvändigt och förråd:

E249	Dörr i förråd griper.
E250	Sönderfrusen tegelsten på gavel.
E251	Spricka vid skärmtaksinfästning vänster sida ner.
E252	Spricka i tegelsten vänster om vädringsfönster till bad.
E253	Husnummerskruv rostar.

Tak:

E254	Taklucka tätar ej i bakkant.
E255	Bakfall på hängränna mot trädgård.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 10:

Entré:

E256	Ytterdörr griper mot tröskel.
E257	Spricka i väggvinkel höger om ytterdörr.

Kök:

E258	Spricka i väggvinkel V4 V1.
E259	Spricka i takvinkel över fönsterdörr.
E260	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E261	Lucka till mikrovågsugn har spräckts i plast.

Vardagsrum:

E262	Synligt hörnskydd på valv mot kök.
E263	Spricka i vägg V4 V1 väggvinkel.
E264	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E265	Spricka i takvinkel mot uterum.
E266	Takvinkelspricka V3.
E267	Väggvinkelspricka V3 V4.
E268	Synligt hörnskydd mot korridor/entré.
E269	Glipa i panelbräda på vägg 1.

Trappa:

E270	Spricka i väggvinkel mellan V2 och V3.
E271	Spricka mellan smyglist och vägg på vang.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Övre hall:</u>			
E272	Synligt hörnskydd på ytterhörn vägg trappa.
E273	Spricka i väggvinkel vänster sida om fönster mot gata.
E274	Spricka i takvinkel och väggvinkel vänster sida om fönster mot gård.
E275	Spricka i höger vägg väggvinkel fönster mot gård även takvinkel.
E276	Spricka på vägg och i takvinkel över dörr till rum 3.
 <u>Badrum:</u>			
E277	Toalettstol lös.
 <u>Rum 1:</u>			
E278	Spricka i takvinkel över garderober.
E279	Spricka i väggvinkel och takvinkel mellan V1 och V2.
E280	Spricka i väggvinkel och takvinkel vid V2 V3.
 <u>Rum 2:</u>			
E281	Spricka i takvinkel över garderober.
E282	Spricka i väggvinkel och takvinkel V2 V3.
 <u>Rum 3:</u>			
E283	Spricka på vägg över dörr.
E284	Spricka i takvinkel över dörr.
E285	Spricka i väggvinkel och takvinkel V4 V1.
E286	Spricka i väggvinkel/takvinkel V1 V2.
E287	Spricka i takvinkel V2.
 <u>Altan och förråd:</u>			
E288	Läckage på golv vid tröskel till förråd.
E289	Dörr skevar i karm till förråd.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr.

LÄGENHET 11:

Entré:

E290	Skruv på väg ut vänster om dörr till bad.
E291	Ytterdörr griper – skevar i karm.
E292	Synligt hörnskydd mot vardagsrum.

Kök:

E293	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
------	--	-------	-------

Vardagsrum:

E294	Spricka i väggvinkel V4 V1.
E295	Spricka i takvinkel V1.
E296	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E297	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E298	Spricka i väggvinkel V3 V4.
E299	Spricka i takvinkel V4.

Uterum:

E300	Glipor mellan paneler i yttervägg.
------	------------------------------------	-------	-------

Badrum:

E301	Lucka till värmepump går ej att fästa in.
E302	Släplister till duschdörrar trasiga.

Trappa:

E303	Spricka mellan vang och vägg.
E304	Synlig bjälklagskant mot bad.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Övre allrum:

E305	Svacka i parkett utanför badrum – mätes.
E306	Golvsockel har släppt i ytterhörn på trappvägg.
E307	Golvsockel höger om dörr till bad är loss.
E308	Spricka i väggvinkel höger om badrum.
E309	Dörr griper till rum 4.
E310	Spricka i överkant i dörr till rum 4.
E311	Dörr till rum 1 griper.

Badrum:

E312	Dörrfoder glipar till rum 1 höger sida utsida.
------	--	-------	-------

Rum 2:

E313	Spricka i takvinkel över garderober.
E314	Spricka i väggvinkel V2 V3.

Rum 3:

E315	Element fungerar ej.
E316	Väggvinkelspricka mellan 2 och 3.

Rum 4:

E317	Vertikal spricka över dörr på vägg.
E318	Glipa mellan foder och vägg höger sida på dörr.
E319	Väggvinkelsprickor mellan V4 och V1.
E320	Väggvinkelspricka V1 och 2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré yttersida och förråd:

E321	Spräcktt tegelsten vid konsol till skärmtak.
E322	Dörr justeras.
E323	Dörr griper till förråd.
B324	Brytbleck till entrédörr saknas.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 12:

Entré:

E325	Väggvinkelspricka höger om entrédörr.
E326	Karmpropp har fallit bort.
E327	Ytterdörr ej tät mot karm ner mot tröskel anslagssida.
E328	Spricka i överkant smyg på valv mot vardagsrum.

Kök:

E329	Synligt hörnskydd i valv mot entré.
E330	Galler ovan mikro ramlar bort.
E331	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum båda sidor.
E332	Takvinkelspricka/väggvinkelspricka över mikro.
E333	Luckor över kyl och frys lösa.
E334	Vänster skåpsdörr till diskbänksskåp tar i sopsorteringshandtag.
E335	Parkett glipar vid vask och vid spis in mot sparksockel.

Vardagsrum:

E336	Synligt hörnskydd mot kök.
E337	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E338	Synliga hörnlister i valv mot entré.

Uterum:

E339	Glipa i panel vägg V1.
------	------------------------	-------	-------

Trappa:

E340	Spricka mot spindel innervägg.
E341	Väggvinkelspricka V2 V3.
E342	Spricka mellan vägg och smyglist höger sida.
E343	Synligt hörnskydd på vägg upp mot väggvinkelspricka i innervägg innerhörn.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Allrum:

E344	Väggvinkelspricka höger sida om fönster mot gård.
E345	Synliga skruvar höger sida om fönster mot gård.
E346	Spricka i vägg över dörr till rum 3.
E347	Foder till rum 3 höger sida glipar.
E348	Synliga hörnskydd på vägg vid trappa.

Bad:

E349	Radiator fungerar dåligt.
E350	Dålig avrinning på badkar - brunn.
E351	Spricka – synlig knast – i karm.

Rum 1:

E352	Spricka i takvinkel över garderober.
------	--------------------------------------	-------	-------

Rum 2:

E353	Spricka i takvinkel över garderober.
E354	Spricka i väggvinkel/takvinkel vänster sida om fönster mot baksida gård.
E355	Vänster foder till dörr glipar mot vägg.

Entré altan och förråd:

E356	Vatten läcker in vid båda sidor på tröskel.
------	---	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 13:

Entré:

E357	Lös golvsockel.
E358	Spricka i yttertakvinkel mot trappa.
E359	Spricka i väggvinkel höger om dörr.
E360	Sprickor i takvinkel över hatthylla.

Kök:

E361	Synliga hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E362	Krympsprickor vid inklädnad över kyl/frys.
E363	Lucka till mikrovågsugn har spruckit.

Vardagsrum:

E364	Krympspricka i takvinkel V2 och väggvinkel V1 V2.
E365	Synliga skruvar på pelare vänster om fönsterdörr.
E366	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E367	Synliga hörnskydd mot hall.
E368	Synlig väggspricka V4 V1.

Uterum:

E369	Krympsprickor i vägg V1 mellan panel.
------	---------------------------------------	-------	-------

Kök:

E370	Spricka i smyg nere till höger fönsterdörr.
E371	Synlig gipsskivekant i smyg mot uterum i vardagsrum.
E372	Spricka i hörn på dörr.
E373	Takvinkelspricka V2.
E374	Synlig skivskarv i nisch i vädringsfönster.
E375	Synlig skivskarv i nisch i stora fönstret.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E376	Släpplista sönder till duschdörr.
E377	Rör till värmepump läcker.

Trappa:

E378	Synlig skivskarv i vägg över handledare.
E379	Synlig skivskarv mot dusch.

Övre hall:

E380	Avslutningslist på parkett mot trappa lös.
E381	Väggvinkelspricka i hörn vid bad.
E382	Synlig skivskarv i nisch fönster mot gata.
E383	Väggvinkelspricka vänster om fönster till gata.
A384	Bula på vägg mot rum 2.
E385	Fotlist har släppt mot vägg vid trappa – kommer av buktig vägg – kontrollmättes.

Rum 1:

E386	Synlig skivskarv i smyg höger sida fönster.
E387	Takvinkelspricka V1 V2.
E388	Väggvinkelspricka mellan V1 och V2 och V2 och V3.

Rum 2:

E389	Takvinkelspricka V2 V3.
E390	Väggvinkelspricka mellan V2 och V3.
E391	Spricka vid inklädnad över garderob.
E392	Synliga skivskarvar i smygar fönster.
E393	Genomslagsknastar i dörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E394	Spricka höger sida dörr.
E395	Väggvinkelspricka V4 V1.
E396	Väggvinkelspricka V1 V2.
E397	Synlig skivskarv i vädringsfönster och spricka.
E398	Synlig skivskarv över dörr.

Entré och Förråd:

E399	Tröskelplåt lutar inåt - bakfall.
E400	Infästning av skärmtak har spräckt ett tegel.
E401	Dörr till förråd griper.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 14:

Entré:

E402	Dörr glipar i bakkant ner mot tröskel.
E403	Synligt hörnskydd i smyg höger sida ytterdörr.
E404	Synligt hörnskydd mot trappa.		
E405	Glipa mellan parkett och sättsteg.

Kök:

E406	Spricka över inklädnad kyl/frys.
E407	Spricka i väggvinkel mellan V4 och V1.
E408	Synlig skivskarv i smyg höger sida fönster och i smyg till fönsterdörr.
E409	Väggvinkelspricka vänster om överskåp.
E410	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E411	Spricka i väggvinkel över fönster.

Vardagsrum:

E412	Synliga hörnskydd på valv mot kök.
E413	Synliga skivskarvar i smyg vädringsfönster.
E414	Synliga skivskarvar i smyg fönster mot uterum.
E415	Väggvinkelspricka vid sockel V1 V2.
E416	Synliga skivskarvar i smyg fönsterdörr.
E417	Synlig skivskarv i smyg fönster höger om fönsterdörr – 2 st.
E418	Spricka i väggvinkel V3.
E419	Väggvinkelspricka V3 V4.
E420	Lös golvsockel V3.
E421	Takvinkelspricka V4.
E422	Synliga hörnskydd i valv mot hall.
E423	Synliga skruvar i smyg mot hall - översmyg.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E424	Släpplista trasig till duschväggar.
E425	Synlig skruv i tak mellan lampa och dörr.
E426	Låda till kommod justeras.

Trappa:

E427	Glipa mellan vang och vägg mot badrum.
E428	Väggvinkelspricka.
E429	Synliga skruvar på vägg mot bad.

Allrum:

E430	Golvsocklar har släppts mot trappa.
E431	Glipa mellan parkett och golvsockel vägg mot trappa.
E432	Spricka i foder till bad.
E433	Synliga skivskarvar i smyg till fönster mot gata.
E434	Takvinkelspricka höger om fönster.
E435	Synliga skivskarvar i smyg mot trädgård fönster.
E436	Spricka över dörr till rum 3.
E437	Synlig hörnlist på vägg mot trappa.

Badrum:

E438	Melamin har släppts höger sida kommod.
E439	Radiator kommer ej upp i värme.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Rum 1:</u>			
E440	Spricka i takvinkel V4.
E441	Synlig skivskarv i fönstersmyg.
E442	Spricka i takvinkel V1.
E443	Väggvinkelspricka V2 V3.
E444	Takvinkelspricka V3.
E445	Tröskel lös och spräckt.
<u>Rum 2:</u>			
E446	Tröskel spräckt.
E447	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E448	Takvinkelspricka V1.
E449	Väggvinkelspricka V2 V3.
E450	Synliga skivskarvar smygar fönster.
E451	Spricka i takvinkel V4.
E452	Golvsockel har släppt V2.
E453	Rygg på parkettgolv parallellt med vägg till allrum.
E454	Synliga skruvar i takvinkel V2.
<u>Rum 3:</u>			
E455	Spricka över dörr.
E456	Takvinkelspricka V4.
E457	Dörr griper.
E458	Väggvinkelspricka V 4 V1.
E459	Synlig skivskarv i smyg fönster.
E460	Takvinkelspricka över fönster.
E461	Väggvinkelspricka V2 V3.
E462	Dörr till klädkammare griper.
E463	Golvsockel har släppt höger om dörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Uterum:

E464 Spricka mellan panelbrädor på vägg 1 och i tak.

.....
-------	-------

Entré utvändigt och förråd:

E465 Tröskelplåt bakfall vänstra sidan.

.....
-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 15:

Entré:

E466 Spricka i väggvinkel höger om ytterdörr ner mot sockel.

..... ..

Kök:

E467 Spricka i takvinkel V4 V1.

..... ..

E468 Fönsterdörr tar i droppbleck vid tegel.

..... ..

E469 Sparksockel lös under ugn.

..... ..

E470 Plasthandtag löst på kyl/frys.

..... ..

E471 Sprickor i takvinkel och väggvinkel över frys.

..... ..

Vardagsrum:

E472 Synliga hörnskydd i valv mot entré.

..... ..

E473 Takvinkelspricka över valv.

..... ..

E474 Väggvinkelspricka mellan V4 och V1.

..... ..

E475 Takvinkelspricka V1.

..... ..

E476 Väggvinkelspricka V1 och V2.

..... ..

E477 Synlig skivskarv i smyg höger sida mot uterum.

..... ..

E478 Synlig skivskarv i översmyg sidofönster höger sida om fönsterdörr.

..... ..

E479 Glipa mellan tröskel och aluminiumpassbit till fönsterdörr uterum.

..... ..

Uterum:

E480 Spricka mellan brädor vägg 1.

..... ..

Rum 1:

E481 Takvinkelspricka/väggvinkelspricka V4 V1 och V1 V2.

..... ..

E482 Väggvinkelspricka V2 V3.

..... ..

E483 Synlig skruvskalle på vägg vänster om valv till entré i vardagsrum.

..... ..

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E484	Släplister släpper på duschdörrar.
E485	Knästgenomslag i överstycke dörr.

Trappa:

E486	Steg 6 och 7 nerifrån lös.
------	----------------------------	-------	-------

Övre allrum:

E487	Spricka i takvinkel vänster om fönster mot trädgård.
------	--	-------	-------

Rum 1:

E488	Spricka i takvinkel V4 V1.
E489	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E490	Spricka i takvinkel/väggvinkel V2 och V3.

Rum 2:

E491	Spricka i takvinkel och väggvinkel V2 V3.
E492	Spricka i takvinkel V4.
E493	Synligt hörnskydd på vägg mot trappa i allrum.
E494	Knästgenomslag i karm mot rum 1.

Rum 3:

E495	Spricka i vägg höger sida vid dörr.
E496	Väggvinkelspricka V1 V2.
E497	Takvinkelspricka V2.

Sign Sign
Lgh-i Entr

Altan entrésida och förråd:

E498	Ytterdörr tar i vänster karmstycke.
E499	Skärmtaks infästning spränger ut höger sida.
E500	Vatten har trängt in i förråd vänster sida vid ventil.
E501	Dörr till förråd bågnar anslagssida.
B502	Brytbleck ej monterat på entrédörr.
E503	Cylinder till förråd kärvar.
E504	Utkastare till trädgård läcker och det är ej frostsåkringen som läcker.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 16:

Entré:

E505	Takvinkelspricka över hatthylla.
E506	Synligt hörnskydd på vägg mot trappa.

Kök:

E507	Synlig skivskarv på smyg fönster och fönsterdörr.
A508	Sparksockel under lilla bänkskivan är kort.
A509	Spackelmiss på pelare vänster om fönster.
A510	Hål i diskbänkskåp bakstycke.

Vardagsrum:

E511	Väggvinkelspricka V4 V1.
E512	Synlig skivskarv i smyg fönsterdörr.
E513	Synlig skivskarv vid smyg fönsterdörr.
E514	Synliga skivskarvar på smygar till fönster F1.
E515	Takvinkelspricka i V3.
E516	Vädringsfönster griper.
E517	Buckla på vägg ner mot sockel på vägg V4.
E518	Synlig gipsskrub vägg V4 vänster om valv till entré.

Uterum:

E519	Spricka i panelbrädor tak och vägg V1.
------	--	-------	-------

Badrum:

E520	Bruksfog har släppt längst ner i hörn vid duschkörn.
E521	Skrub har släppt i teleskopinfästning mot tak på höger duschvägg.
E522	Duschhandtag läcker.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Trappa:</u>			
E523	Spricka vänster om vang mittvägg.
E524	Väggvinkelspricka V2 V3.
E525	Synlig skivskarv mitt fram.
E526	Spricka i ytterkant på tak vägg.
E527	Väggvinkelspricka V1 V2.
E528	Synlig skruvskalle på vägg V3.
E529	Synligt hörnskydd på vägg upp mot allrum.
<u>Allrum:</u>			
E530	Synliga skruvskallar vänster och höger om fönster mot gata.
E531	Vertikal spricka över dörr till rum 3.
E532	Nerslitet ytterhörn vid golvsöcket – hörnskydd saknas.
<u>Rum 1:</u>			
E533	Dörr griper.
E534	Takvinkelspricka V4 i hörn.
E535	Väggvinkelspricka V2 V3.
E536	Takvinkelspricka över garderob V2.
<u>Rum 2:</u>			
E537	Rygg på golv parallellt med vägg mot allrum.
E538	Takvinkelspricka vägg V1.
E539	Takvinkelspricka V3.
E540	Synlig skivskarv i smyg fönster.
E541	Väggvinkelspricka V3 V4.
E542	Foder släpper färg på utsida rum 2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E543	Dörr griper.
E544	Spricka över dörr.
E545	Takvinkelspricka V2.
E546	Väggvinkelspricka V2 V3.
E547	Takvinkelspricka V2.
E548	Synliga skruvar vänster om fönsterbänk.
E549	Knastgenomslag i karm.

Entré utsida och förråd:

E550	Tröskelbleck bakfall.
E551	Färg släpper vid tryckesskylt.
E552	Ytterdörr griper.
E553	Dörr griper till förråd.
E554	Tröskelplåt till fönsterdörr dåligt fall.

Utvändigt trädgårdssida:

E555	Sprucken översta bräda under fönsterbleck i uterum.
------	---	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 17:

Entré:

A556	Ytterhörnsgeringar på golvsocklar sticker ut.
E557	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E558	Synligt hörnskydd på vägg upp mot trappa.
E559	Spricka i takvinkel hörn badrum yttervägg.
E560	Spik har krupit fram på foder vänster om dörr till förråd.
E561	Synliga skruvskallar över foder till förråd.

Kök:

E562	Synlig skivskarv i smyg fönster.
A563	Bänkskiva kort.
E564	Täcklucka till diskmaskin sticker ner 15 mm mot sidoskåp.
E565	Lucka över kyl/frys skevar.
E566	Låda under ugn glipar mot ugn.
E567	Fönster vänster om fönsterdörr går ej att vända.
R568	Kran i diskbänk droppar.
E569	Glipa mellan inklädnad över kyl/frys-skåp och skåpsstomme.
A570	Golvsockel under lilla bänkskivan kort.
E571	Synlig hörnlist mot vardagsrum.
A572	Klinkerplatta sticker fram vid bänkskiva.
E573	Skåpshandtag vänster överskåp vid fläkt släpper.

Sign Sign
 Lgh-i Entr

Vardagsrum:

E574	Synliga hörnskydd i valv mot kök.
E575	Spricka i takvinkel väggvinkel V4 V1.
E576	Takvinkel V1 spricka.
E577	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E578	Synlig skivskarv i smyg vid fönsterdörr.
E579	Mikrolit släpper vid golvsockel fönsterdörr 2.
E580	Synlig skivskarv i smyg höger sida.
E581	Synlig skruv i tak över vädringsfönster.
E582	Spricka i väggvinkel V3 V4.
E583	Synliga skruvar båda sidor om fönsterbänk på vädringsfönster.
E584	Synliga hörnskydd i valv mot entré.
E585	Synlig skruvskalle vänster om dörr till uterum i höjd med fönsterbänk.
A586	Blåsa i fönster F3.
E587	Buktningar i tak och vägg mätes.

Uterum:

E588	Sprickor i panel V1 och i tak.
A589	Spikskalle synlig skruv över fönsterdörr.
E590	Dörrbroms har släppt i dörr mot altan.

Förråd under trappa:

A591	Kontroll av inklädnad för åtkomst inkommande vatten och värme.
------	--	-------	-------

Bad:

E592	Kvistgenomslag i karm.
E593	Spricka vid kvist i karm.
E594	Foder till dörr glipar i gering.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Trappa:

E595	Spricka i ytterhörn tak hall och vägg trappa.
E596	Synlig skivskarv på vägg mot badrum.
E597	Spricka i innerhörn vägg mellan vägg och vang.
E598	Synlig skivskarv på vägg mot rum 3.
E599	Knast har släppt i plansteg.
E600	Synligt ytterhörn.
E601	Synligt hörnskydd ytterhörn.
E602	Sprickor i takvinkel V2.
E603	Knarr i trappsteg.

Allrum:

E604	Knastgenomslag på foder till badrum.
E605	Synig ände på skiva i fönstersmyg mot gata vid fönsterbleck. Punkt från SB.
E606	Synliga skruvar höger om fönsterbänk fönster mot gata.
E607	Väggvinkelspricka vänster om fönster till trädgård.
E608	Takvinkelspricka över fönster till trädgård.
E609	Väggvinkelspricka höger om fönster till trädgård.
E610	Takvinkelspricka mot rum 3.
E611	Vertikal spricka över dörr till rum 3.
E612	Glipa mellan golvsockel och vägg mot trappa.
E613	Hål vänster om belysningsknapp vid trappa.
E614	Skada på ytterkant vädringsfönster mot trädgård utsida.
E615	Fönster övervåning justeras.
E616	Spricka i kambottenstycke högra vädringsfönstret mot gata.
E617	Flisor på överstycke vädringsfönster höger mot gata.
E618	Flis ur fönsterbänk mot gård. Punkt från SB.
E619	Fogmassa har lossnat vid inkommande friskluft mot gård.
E620	Fönsterbänkar mot gårdssida kalla under vintertid.
E621	Knarr utanför rum 2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E622	Kvistgenomslag i dörr till bad.
E623	Radiator fungerar ej tillfredsställande.

Rum 1:

E624	Kvistgenomslag på karm.
E625	Synlig skivskarv i smyg fönster.
E626	Spricka i smyg sidostycke överstycke.
E627	Spricka i takvinkel V4.
E628	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E629	Spricka i takvinkel V2.
E630	Spricka i takvinkel V3.
E631	Spricka i väggvinkel V2 V3.

Rum 2:

E632	Kvistgenomslag i karm.
E633	Spricka i inklädnad över garderober.
E634	Väggvinkelspricka V1 V2.
E635	Vägg- och takvinkelspricka i hörn V2 V3.
E636	Väggvinkel/takvinkelspricka i V3 V4.
E637	Skada i fönsterbänk – punkt från SB.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E638	Kvistgenomslag i karm.
E639	Spricka över dörr.
E640	Takvinkelspricka över fönster.
E641	Synlig skivskarv i smyg vänster sida vädringsfönster.
E642	Spricka i karm sidostycke vädringsfönster vänster sida.
E643	Spricka höger om element.
E644	Spricka i båge utsida vädringsfönster.
E645	Kladdig fogmassa under fönsterbänk mot tilluftsdon.
E646	Kladdig mjukfog på vädringsfönster vänster sida.

Rum 1:

E647	Knarr i trappa.
------	-----------------	-------	-------

Tak:

E648	Bakfall i hängränna mot gata och innergård.
------	---	-------	-------

Entrésida och förråd utvändigt:

E649	Dörr griper till förråd.
E650	Dörr griper till entré.
E651	Fogspricka under första stenen vid staket.
E652	Synligt ändträ på spaljé vid fram- och baksida färg har släppt.
E653	Panel har släppt mot uterum vid tak.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 18:

Entré:

E654	Väggvinkelspricka vänster om ytterdörr.
E655	Takvinkelspricka vänster över ytterdörr.
E656	Väggvinkelspricka höger om ytterdörr.
E657	Tröskel har spruckit till ytterdörr.
E658	Färg släpper på karm till ytterdörr vid slutbleck.
E659	Smyglist mot bad har flisat sig.

Kök:

E660	Spricka över kyl/frys.
E661	Synliga hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E662	Spricka mellan pelare och vägg mellan fönster och fönsterdörr.
E663	Plastlist vid kyl/frys släpper bitar.
E664	Handtag släpper till kyl/frys.
E665	Synligt hörnskydd mot vardagsrumsvägg.
E666	Fog släpper vänster om underbänksskåp.
E667	Bruksfog höger sida vid kakel släpper.
E668	Silikon släpper vid kakelplatta bakom kran.
E669	Skruv har ramlat ur i belysningsramp.
E670	Flisor ur belysningsramp vid vänstra skåpet vid fläkt.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Vardagsrum:

E671	Hörnlist släpper mot kök.
E672	Synlig skruvskalle i tak vid eluttag V1.
E673	Synlig skivskarv i smyg fönster mot uterum och fönsterdörr uterum.
E674	Vädringsfönster skador vid infästning överstycke.
E675	Smuts mellan glas i fönster mot uterum.
E676	Synliga skivskarvar i fönstersmygar F2.
E677	Spricka över pelare mellan fönsterdörr och fönster.
E678	Synlig skivskarv i tak vid spotlight.
E679	Väggvinkelspricka på V4.
E680	Synliga hörnskydd mot valv entré.
E681	Vädringsfönster längst till höger har sprickor vid glidsken infästning.
E682	Synlig skruvskalle snett över valv till entré.
E683	Synliga skruvskallar i tak c:a mitt på.

Uterum:

E684	Sprickor mellan panelbrädor vägg 1 och tak.
A685	Spotlights i tak vardagsrum ej ställbara.

Trappa:

E686	Fönsterdörr till uterum justeras.
------	-----------------------------------	-------	-------

Uterum:

E687	Fönsterbroms till fönster höger om dörr ut till terrass släpper.
E688	Märke efter fönsterbroms på fönsterkarm.
E689	Knastgenomslag på foder till förråd under trappa.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Badrum:</u>			
A690	Skada i klinker framför duschhörn.
E691	Eluttag loss höger om spegel.
E692	Höger kommodlåda justeras.
<u>Trappa:</u>			
E693	Spricka i ytterhörn mot bad.
E694	Synlig skruvskalle mot bad.
E695	Dåligt spacklat vid mediauttag mot kök. Punkt SB.
E696	Trappan knarrar.
E697	Handledare höger flisar vid ovanvåning.
<u>Allrum:</u>			
E698	Sprickor i takvinkel och väggvinkel vid bad.
E699	Spricka i takvinkel mot rum 1.
E700	Skada kvist från foder mot rum 2.
E701	Färg spricker i bottenstycke mot söder.
E702	Synliga skruvar höger om fönsterbänk mot gård.
E703	Spricka vid infästning glidskena i vädringsfönster.
E704	Färg flagar på bottenstycke fönster mot gata.
<u>Bad:</u>			
E705	Silikonfog släpper höger huvudända på badkar.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 1:

E706	Kvistgenomslag i karm.
E707	Spricka i takvinkel V4.
E708	Synliga skruvar över vädringsfönster.
E709	Väggvinkelspricka vänster om fönster.
E710	Takvinkelspricka över fönster.
E711	Väggvinkelspricka höger om fönster.
E712	Tak- och väggvinkelspricka V3.
E713	Vädringsfönster mot gata griper.
E714	Färg släpper på karmbottenstycke vädringsfönster.
E715	Färg släpper vid strömbrytare.
E716	Sprickor i vädringsfönster båge vid glidskena.

Rum 2:

E717	Kvistgenomslag i karm.
E718	Spricka i inklädnad över garderober.
E719	Ventilationsluckan stannar ej uppe under radiator.
E720	Överlock skevar på tillufts ventilation.
E721	Sprickor i väggvinkel V3 V4.
E722	Spricka i takvinkel V4.
E723	Sprickor och färgsläpp i vädringsfönster bottenstycke.
E724	Rygg på parkettgolv parallellt med allrum bort mot fönster.

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Rum 3:</u>			
E725	Rygg i parkettgolv parallellt med vägg till allrum.
E726	Spricka över dörr.
E727	Knastgenomslag i dörr.
E728	Spricka mellan smyg och karm fönster.
E729	Färg spricker i bottenstycke fönster.
E730	Träspricka i karm stora fönstret.
E731	Glipa mellan dörr och foder och vägg.
E732	Synliga kvistgenomslag i dörr till garderob.
E733	Spricka i takvinkel garderob.
<u>Entré utvändigt och förråd:</u>			
E734	Färg släpper i ytterdörrskarm ner mot tröskel.
E735	Vatteninträngning vid tröskel förråd.
E736	Frigolitklumpar släpper i golv- förråd.
E738	Hål i utegips ner mot syll höger om dörr. Punkt från SB.
E737	Har utgått.		
E739	Tegelsten spräckt under första taksparre.
E740	Färgsläpp på karmar till en del fönster på altan.
E741	Spricka i panelbräda över fönster.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 19:

Entré:

E742	Takvinkelspricka/väggvinkelspricka vänster om entrédörr.
E743	Takvinkelspricka över dörr till badrum.
E744	Spricka i takvinkel i valv till vardagsrum.
E745	Glipa mellan parkett och golvsöcket in mot trappa.
E746	Dörrtrycke löst till förråd under trappa.

Badrum:

E747	Släplister i dusch trasiga.
E748	Synlig skruv i tak vid ytterhörn.
E749	Värmepump läcker.
E750	Kvistgenomslag i karm.

Vardagsrum:

E751	Spricka i takvinkel V2.
E752	Lagning vid F2 mot golv har släppt i parkett.
E753	Väggvinkelspricka V2 V3.
E754	Spricka vänster sida valv mot kök.
E755	Takvinkelspricka V4.

Uterum:

E756	Spricka i panelbrädor på vägg och i tak.
E757	Spricka i fönsterbänk av trä vänster om fönsterdörr till altan.
E758	Synliga skruvar i tak vardagsrum.

Kök:

E759	Takvinkelspricka över altandörr.
E760	Takvinkelspricka mot entré.
E761	Lådfront lös till låda vänster om ugn.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Trappa:

E762	Knarr i trappan.
E763	Spricka i väggvinkel mot mittvägg.
E764	Synlig skruvskalle över handledare.
E765	Glipa mellan smyglist och vägg mot bad.
E766	Synlig skivskarv på vägg vid lampa.
E767	Synliga skruvskallar samma vägg.
E768	Takvinkelspricka V2.

Allrum:

E769	Synlig skruvskalle över kontakt.
E770	Vertikal spricka över rum 1.
E771	Synliga skruvskallar i tak mot trädgård.
E772	Takvinkelspricka mot rum 2 och 3.
E773	Synlig skivskarv i tak mot rum 2.
E774	Takvinkelspricka över badrumsdörr.

Rum 1:

E775	Takvinkelspricka V2.
E776	Väggvinkelspricka V2 V3.
E777	Knastgenomslag i karm.

Rum 2:

E778	Takvinkelspricka över fönster.
E779	Spricka i takvinkel över garderober.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E780	Spricka över garderober.
E781	Kvistgenomslag i karm till dörr.
E782	Hål i foder till dörr.
E783	Takvinkelspricka vägg 2.
E784	Takvinkelspricka V3 V4.
E785	Synlig skruvskalle höger om fönster.

Badrum:

E786	Kvistgenomslag till dörr.
E787	Spricka i foder vänster sida dörr.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 20:

Entré:

E788	Skada på dörrblad lagning lyser – punkt från slutbesiktning.
E789	Dörr otät med list mot karm.
E790	Dörr skevar i karm.
E791	Spricka i karm mellan överstycke och sidostycke båda sidor ytterdörr.
E792	Spricka i takvinkel mot kök.
E793	Spricka mellan foder och vägg vid förråd under trappa.

Badrum:

E794	Spricka i takvinkel över spegel.
E795	Knastgenomslag på karm till bad.

Vardagsrum:

E796	Synlig skivskarv i tak.
E797	Parkett reser sig i skarv vid fönsterdörr.
E798	Spricka i takvinkel över vädringsfönster V 3.

Uterum:

E799	Brädor delar sig i V 3.
------	-------------------------	-------	-------

Kök:

E800	Skruv i valv mot vardagsrum.
E801	Spricka i takvinkel över överskåp.
E802	Färg släpper på lucka till diskmaskin.

Trappa:

E803	Knarr i steg 6 och 7.
------	-----------------------	-------	-------

		Sign	Sign
		Lgh-i	Entr
<u>Allrum övervåning:</u>			
E804	Sprickor i takvinkel.
E805	Spricka i dörrfoder mot rum 3.
E806	Vertikal spricka vid foder till rum 1.
<u>Rum 1:</u>			
E807	Vertikal spricka vid dörrfoder.
E808	Dörr griper.
<u>Rum 2:</u>			
E809	Knastgenomslag på dörrkarm.
E810	Ventilationslucka för uteluft bakom element släpper i botten.
E811	Spricka i takvinkel V2.
<u>Rum 3:</u>			
E812	Takvinkelspricka över garderober.
E813	Element brusar i rum 1, 2 och 3.
E814	Takvinkelspricka över fönster.
E815	Synlig skivskarv över fönster.
E816	Takvinkelspricka mot allrum.
<u>Badrum:</u>			
E817	Synliga knastar i dörrkarm.
E818	Kran sitter lös i porslin.
E819	Laminat släpper på höger sida av kommod.
<u>Förråd:</u>			
E820	Lack släpper på karm vid slutbleck.
E821	Färg släpper på karm och lister på ytterdörr till entrédörr.
E822	Vattenskador på tröskel vid inträngande vatten förråd.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 21:

Entré:

E823	Spricka i takvinkel över smyg mot kök.
E824	Synliga spikskallar skruvskallar i smyg vänster sida smyg mot kök.

Bad:

E825	Spricka i toalettstol.
E826	Släplister till duschskärmar trasiga.
E827	Synliga skruvskallar i takvinkel vägg 2.

Vardagsrum:

E828	Takvinkelspricka väggvinkelspricka i hörn V1 V2.
E829	Takvinkelspricka V1.
E830	Spricka i smyg F2.
E831	Takvinkelsprickor V2.
E832	Synlig skruvskalle på pelare mot vägg.
E833	Vertikal spricka över fönsterdörr.
E834	Synlig skruvskalle över fönster.
E835	Synlig skruvskalle över fönsterdörr till uterum.
E836	Synliga skruvskallar på pelare och vägg vänster och höger sida om fönster.
E837	Takvinkelspricka V3.
E838	Synlig skruvskalle i tak mitt på.
E839	Cylinder för låsning och spanjolett till fönsterdörr mot altan kärvar.

Uterum:

E840	Glipa mellan panelbrädor på yttervägg.
------	--	-------	-------

Kök:

E841	Synliga skruvskallar på pelare höger om fönsterdörr.
E842	Vägg ut mot hörn V3 V4 bågnar.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Trappa:

E843	Knarr i trappa.
E844	Spricka i väggvinkel upp mot hall.
E845	Synliga skruvskallar över handledare.

Allrum:

E846	Synlig skivskarv i hörn V1 V2.
E847	Spricka över dörr till rum 1.
E848	Spricka i vägg/takvinkel vänster om fönster till gata.
E849	Spackling har spruckit under fönsterbänk.
E850	Spricka i väggvinkel höger om fönster.
E851	Vertikal spricka ovanför dörr till badrum.
E852	Synliga skruvskallar höger om dörr till badrum.

Rum 1:

E853	Spricka i väggvinkel V2 V3.
------	-----------------------------	-------	-------

Rum 2:

E854	Dörr hoppar ur gångjärn.
E855	Spricka i takvinkel över fönster höger.
E856	Spricka i takvinkel över garderober.

Rum 3:

E857	Kvistgenomslag i karm.
E858	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E859	Spricka i takvinkel V2.

Badrum:

E860	Kvistgenomslag i karm.
E861	Synlig skruvskalle i hörn i tak V1 V2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré utvändigt och förråd:

E862	Färg släpper på karm till ytterdörr.
E863	Dörr griper.
E864	Ytterdörr glipar vid anslagssidan ner mot tröskel.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 22:

Entré:

E865	Ytterdörr tätar ej mot karm ner mot tröskel på anslagssidan.
E866	Synligt hörnskydd på vägg vid trappa.
E867	Svikt i parkett vid list mellan entré och kök.

Bad:

E868	Kvistgenomslag på karm.
E869	Laminat spjälkar i ytterhörn höger sida kommod mot vardagsrum.
E870	Spricka i takvinkel V1.
E871	Spanjolethandtag tar i karm på fönsterdörr och gummilist.
E872	Väggvinkelspricka och synliga skruvar V2 V3.

Kök:

E873	Synligt hörnskydd på valv mot vardagsrum.
E874	Silikon under överskåp ej jämnad. Punkt från slutbesiktning.
E875	Täcklist över underskåp sliten håller ej färg.
E876	Lucka till diskmaskin justeras.
E877	Fönsterdörr griper.

Övre Allrum:

E878	Synlig skivskarv i taklucka.
E879	Vertikal spricka vid dörr till rum 1.
E880	Spricka i smyg mot fönsterbänk fönster mot gata och trädgård.

Rum 1:

E881	Vertikal spricka över dörr.
E882	Sockel har släppt i klädkammare.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 2:

E883	Knastgenomslag på karm.
E884	Spricka i smyg ner mot fönsterbänk.
E885	Takvinkelspricka vägg V2.

Rum 3:

E886	Kvistgenomslag i karm.
E887	Spricka i smyg ner mot fönsterbänk.
E888	Dörrfoder släpper mot vägg anslagssida.

Badrum:

E889	Kvistgenomslag i karm.
E890	Badkarskortände blir vatten stående – mätes fall?

Utvändig entré och förråd:

E891	Glipa vid ringklocka mot tegel.
E892	Färg släpper på karm anslagssida ner mot tröskel.
E893	Ytterdörr till förråd skevar i karm och därför har gummilist fått stryk.
E894	Karm på fönsterdörr mot kök släpper i färg ner mot tröskel.
E895	Färg släpper på fönster höger om fönsterdörr till uterum.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 23:

Entré:

E896	Glipa mellan tröskel och dörr anslagssida.
E897	Bakfall på tröskelplåt.

Badrum:

E898	Släplister till duschkörnor trasiga.
A899	Rå kant på list under kommod vid dubbeldörrar.
E900	Sprickor i dörrkarm.
E901	Dålig luft i handfat – vattenlås fungerar ej.

Rum 1:

E902	Kvistgenomslag i dörrkarm.
E903	Synlig skruvskalle i vädringsfönster vänster sida.
E904	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E905	Trångt och ojämnt i samling av parkett in mot vägg vid huvudända på säng.

Vardagsrum:

E906	Knarr i golv vid valv mot entré.
E907	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E908	Synlig skivskarv i tak.
E909	Knutig mjukfog över dörr till sovrum 1.
E910	Sprickor i takvinkel V2 V3.
E911	Synliga skruvskallar i pelare mellan fönsterdörr och fönster.
E912	Spricka i takvinkel V3.
E913	Spricka vänster sida över valv till kök.
E914	Tröskellist mellan vardagsrum och kök spräckt.

Uterum:

E915	Spricka mellan panelbrädor på vägg och tak.
------	---	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Kök:

E916	Spricka i takvinkel mot vardagsrum.
E917	Synlig skruvskalle samma ställe.
E918	Väggvinkelspricka mellan överskåp och vägg.
E919	Belysning under överskåp transformator klabbar.
E920	Skruvhål i tak vid pelare höger om fönsterdörr.
E921	Spricka i tak vid eluttag.
E922	Lucka över kylskåp skevar.
E923	Fläkt fungerar ej tillfredsställande.
E924	Tak vågigt – mätes.

Trappa:

E925	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E926	Synliga skivskarvar vid bjälklagskant.
E927	Spricka i ytterhörn på vägg tak.
E928	Spricka i innerhörn mot allrum.

Allrum:

E929	Synlig skruvskalle vid handledarinfästning.
E930	Parkett glipar mot golvsockel vägg mot trappa.
E931	Vertikal spricka över dörr till rum 1.
E932	Spricka i takvinkel över fönster.
E933	Spricka i yttersmyg fönster höger sida mot trädgård.
E934	Takvinkelspricka mot rum 3.
E935	Väggvinkelspricka mellan vägg mot rum 3 och yttervägg.
E936	Synliga skruvskallar på yttervägg vänster om smyg.
E937	Väggvinkelspricka höger om fönster mot gata.
E938	Takvinkelspricka över fönster mot gata.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 1:

E939	Takvinkelspricka höger om dörr.
E940	Väggvinkelspricka V2 V3.
E941	Takvinkelspricka V3.
E942	Takvinkelspricka V2.
E943	Takvinkelspricka i garderob.

Rum 2:

E944	Spricka i dörrfoder vänster sida.
E945	Takvinkelspricka på V4.
E946	Takvinkelsprickor i V1.
E947	Takvinkelspricka vid inklädnad över garderob.

Rum 3:

E948	Knastgenomslag i karmar.
E949	Takvinkelspricka V1.
E950	Takvinkelspricka V4.
E951	Väggvinkelspricka mellan V2 och V3.
E952	Takvinkelspricka på V3.
E953	Väggvinkelspricka V3 V4.

Badrum:

E954	Kvistgenomslag i karm.
------	------------------------	-------	-------

Entré utvändigt och förråd:

E955	Dörr justeras.
E956	Dörrkarm släpper färg till förråd.
E957	Smyglist mot sovrum vänster sida sprucken.
E958	Färg saknas på brädor mellan tassar på utbyggnad uterum. Punkt från SB.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 24:

Entré:

E959	Väggvinkelspricka mellan V3 och V4.
E960	Synlig skruvskalle i smyg vid ytterdörr.
E961	Synlig skruvskalle på vägg vänster om smyg ut till kök.
E962	Dörr mot badrum griper - släpper i gångjärn.
E963	Ytterdörr tätar ej mot tröskel anslagssida.
E964	Yttersmyglist mot sättsteg till trappa är lös.
E965	Knarr i hallgolv.

Badrum:

E966	Knastgenomslag i karm.
E967	Släplister trasiga på duscdörrar.

Förråd under trappa:

E968	Kvistgenomslag i karm.
E969	Dörr hoppar ur gångjärn.

Rum 1:

E970	Takvinkelspricka V2.
E971	Takvinkelspricka i hörn V2 V3.
E972	Synlig skivskarv på smyg.
E973	Spricka i smyggkant.
E974	Karmpropp har fallit ur dörrkarm.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Vardagsrum:

E975	Synliga skruvskallar på pelare mellan fönsterdörr och fönster.
E976	Synliga skruvskallar på pelare mellan fönsterdörr och fönster uterum.
E977	Väggvinkelspricka V2 V3.
E978	Takvinkelspricka på V3.
E979	Synlig skruvskalle höger om vädringsfönster.
E980	Spricka i överkant smyg mot hall.

Uterum:

E981	Spricka i panelbräddor på yttervägg och i tak.
------	--	-------	-------

Kök:

E982	Sprickor i takvinkel över valv mot vardagsrum.
E983	Synlig skruvskalle i tak höger om fläkt.
E984	Spricka i smyg fönsterdörr.
E985	Spricka i takvinkel vid inklädnad överskåp.
E986	Spricka i väggvinkel ner mot sockel V3 V4 mot hall.
E987	Spricka i väggvinkel vänster om inklädnad till kyl/frys.

Trappa:

E988	Väggvinkelspricka upp mot allrum övervåning.
E989	Glipa mellan smyglist och vägg i trappstart vang.
E990	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E991	Knastgenomslag på vang.
E992	Trappa knarrar.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Allrum:

E993	Synlig skruvskalle vänster om foder till dörr rum 1.
E994	Synliga skruvskallar vänster om fönster.
E995	Synlig skivskarv upp mot takvinkel över dagrum 1.
E996	Tryckskada spackelmiss på vägg mot rum 1 och 2. Punkt från SB.
E997	Sprickor i smyg höger sida mot trädgård.
E998	Synliga skruvskallar vänster sida om fönster till gata.
E999	Spricka i väggvinkel mellan fönster och dörr till bad.
E1000	Fönster i putsläge går trögt.

Rum 1:

E1001	Kvistgenomslag i dörrkarm.
E1002	Spricka över dörr.
E1003	Takvinkelspricka vägg 1.
E1004	Takvinkelspricka V2.
E1005	Kvistskada på karm höger sida på dörr.
E1006	Spricka i takvinkel i garderob.
E1007	Kvistgenomslag i karm till garderob.

Rum 2:

E1008	Kvistgenomslag i karm.
E1009	Synlig skivkant i smyg på fönster.
E1010	Takvinkelspricka över fönster.
E1011	Väggvinkelspricka V1 V2.
E1012	Väggvinkelspricka V2 V3.
E1013	Synlig skruvskalle i samma hörn.
E1014	Takvinkelspricka inklädnad över garderober.
E1015	Garderober justeras i gångjärn.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E1016	Kvistgenomslag i karm.
E1017	Takvinkelspricka V1.
E1018	Väggvinkelspricka V2 V3.
E1019	Takvinkelspricka V3.
E1020	Spackling har släppt vid vänster sida på fönsterbänk.
E1021	Spricka mellan översmyg och sidosmyg båda sidor fönster.
E1022	Garderobsdörr justeras i gångjärn.
E1023	Stötfog öppen i parkettgolv vid tröskel till rum 3. Punkt från SB.

Badrum:

E1024	Kvistgenomslag på karm.
E1025	Sidoplåtar lösa till radiator.

Entré utvändigt och förråd:

E1026	Färg släpper på karm.
-------	-----------------------	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 25:

Entré:

E1027	Spricka i smyg ytterdörr översmyg.
E1028	Spricka i väggvinkel vänster sida om ytterdörr.
E1029	Spricka i takvinkel mot vardagsrum.
E1030	Ytterdörr tätar ej i karm ner mot tröskel vänster sida.

Badrum:

E1031	Vattenlås läcker i kommod.
E1032	Krom släpper på bottenventil i vask.
E1033	Trasiga släplister på duscdörrar.
E1034	Kvist genomslag på karm – gångjärnssida.

Vardagsrum:

E1035	Synliga hörnskydd på valv mot vardagsrum.
E1036	Spricka i väggvinkel mellan V4 och V1 och V1 och V2.
E1037	Synliga skruvar höger sida om dörr till uterum.
E1038	Takvinkelspricka över bokhylla.
E1039	Synligt hörnskydd på valv mot kök.

Uterum:

E1040	Skada på karm och fönster. Punkt från slutbesiktning.
-------	---	-------	-------

Kök:

E1041	Synligt hörnskydd på valv mot vardagsrum och mot valv entré.
E1042	Spricka mellan överskåp och vägg vänster sida.
E1043	Synliga skruvar på vägg höger om fönsterdörr.
E1044	Spricka i smyg vid fönsterdörr.
E1045	Handtag släpper lack?

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Trappa:

E1046	Sprickor i väggvinkel upp mot hall.
E1047	Sprickor i väggvinkel in mot badrum.
E1048	Synlig bjälklagskant på vägg 3 in mot hörn.

Övre allrum:

E1049	Spricka över karm till rum 1.
E1050	Spricka i takvinkel över fönster mot gata.

Rum 1:

E1051	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E1052	Spricka i takvinkel över vädringsfönster.
E1053	Spricka i tak och vägg vid dörr.

Rum 2:

E1054	Glipa mellan golvsockel och golv vägg V2.
E1055	Glipa mellan tak och inklädnad över garderober.
E1056	Spricka i väggvinkel vid fönster.

Rum 3:

E1057	Takvinkelspricka V2.
E1058	Takvinkelsprickor över garderober.

Badrum:

E1059	Synliga knastar i dörrkarm.
-------	-----------------------------	-------	-------

Altan framsida och förråd:

E1060	Skada på karm i färg höger sida, dörr.
-------	--	-------	-------

Sign Sign

Lgh-i Entr

Altan på baksida:

E1061 En bräda sprucken.

.....

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

HUS 26:

Entré:

E1062	Spricka i väggvinkel vänster om dörr.
E1063	Spricka i karm ner mot tröskel vänster sida.
E1064	Dörr tätar ej mot karm vid tröskel och båda sidor mot över tröskel.

Badrum:

E1065	Värmepump vibrerar.
E1066	Släpplista till duschdörrar trasiga.
E1067	Glipta mellan handfat och kommod höger sida - fog saknas.

Vardagsrum:

E1068	Hål på mittstolpe mellan fönster efter skruv.
E1069	Spricka på ytterhörn höger om fönsterdörr till uterum.
E1070	Spricka mellan brädor på vägg 3 upp mot tak.

Förråd under trappa:

E1071	Inklädnad för värmerör håltagning täckes.
E1072	Knastgenomslag på karm till dörr.
E1073	Knastgenomslag på dörrkarmar.

Kök:

E1074	Synliga skruvar på post höger om fönsterdörr.
E1075	Dörr över kyl/frys justeras.

Trappa:

E1076	Synliga knastar i trappvangar.
E1077	Synligt hörnskydd på vägg vänster i trappstart.
E1078	Väggvinkelsprickor upp mot hall.
E1079	Väggvinkelspricka mellan V1 och V2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Allrum övervåning:

E1080	Diagonal spricka höger sida mot rum 1.
E1081	Vertikal spricka vänster sida på badrumsdörr över.

Rum 1:

E1082	Takvinkelspricka och väggvinkelspricka vänster om fönster.
E1083	Takvinkelsprickor över garderober.
E1084	Takvinkelspricka i klädkammare.

Rum 2:

E1085	Väggvinkelspricka höger om fönster.
E1086	Väggvinkelspricka och takvinkelsprickor i garderober.
E1087	Golvsockel lös höger och vänster sida om garderober.
E1088	Bula i parkett och litet språng samma ställe vid dörr.

Rum 3:

E1089	Takvinkelsprickor över bokhylla och vid garderob.
E1090	Tak- och väggvinkelspricka mellan V2 och V3.

WC/dusch:

E1091	Släplister trasiga till duschväggar.
E1092	Radiator väsnas.

Tak:

E1093	Bakfall på hängrännor mot gata och mot gård.
E1094	Avloppsluftning plåt täcker ej rör.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré och förråd utvändigt:

E1095	Färg släpper på karm ytterdörr förråd och terrass på framsidan.
E1096	Dörr till förråd griper.
E1097	Undre bräda på höger sida om dörr sprucken.

Sign Sign
Lgh-i Entr

LÄGENHET 27:

Ingen hemma ej besiktigad.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 28:

Entré:

E1098	Synligt hörnskydd i smyg ytterdörr.
E1099	Synliga hörnskydd i valv mot kök.
E1100	Synligt hörnskydd i valv mot vardagsrum.
E1101	Synlig skruvskalle i väggvinkel mot kök.
E1102	Foder till förråd under trappa glipar mot vägg.

Badrum:

E1103	Handdukstork löst infäst mot vägg.
E1104	Knastgenomslag i karm.

Vardagsrum:

E1105	Synligt hörnskydd i valv mot entré.
E1106	Spricka i takvinkel V4.
E1107	Spricka i väggvinkel V4 V1.
E1108	Spricka i takvinkel V1.
E1109	Sprickor i takvinkel V2.
E1110	Synliga skruvar på mittpelare fönster.
E1111	Synliga skruvhål över fönsterdörr.
E1112	Synlig skruv i väggvinkel mellan fönsterdörrar.
E1113	Synliga skruvar i mittpelare höger fönsterdörr mot uterum.
E1114	Väggvinkelspricka V2 V3.
E1115	Väggvinkelspricka i hörn V3 V4.
E1116	Tak mätes med hänsyn till buktighet.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Uterum:

E1117	Synlig skruvskalle i tak vid valv mot entré i vardagsrum.
E1118	Takvinkelspricka i V1.
E1119	Diskmaskinsfront släpper färg i ovankanten.
E1120	Spricka i inklädnad över överskåp.
E1121	Synliga skruvar i pelare höger om fönsterdörr.

Trappa:

E1122	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E1123	Synlig skivskarv i hörn V1 V2.
E1124	Synliga skruvskallar över handledare.
E1125	Spricka mellan vang och vägg mitt.
E1126	Synlig skruvskalle på vägg V3.

Allrum övervåning:

E1127	Spricka över dörr till rum 1.
E1128	Väggvinkelspricka V4.
E1129	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E1130	Takvinkelspricka i väggvinkel V1 V2.
E1131	Spricka i smyg fönster mot gård.
E1132	Väggvinkelspricka V2 V3.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 1:

E1133	Dörr griper.
E1134	Spricka över dörr.
E1135	Golv buktar – mätes.
E1136	Väggvinkelspricka i V1 V2.
E1137	Takvinkelspricka V2.
E1138	Väggvinkelspricka V2 V3.
E1139	Spricka i smyg i fönster.
E1140	Synlig skivskarv och skruvskallar i tak.

Rum 2:

E1141	Kvistgenomslag i karm.
E1142	Spricka i takvinkel V1.
E1143	Väggvinkelspricka V2 V3 ner mot sockel.
E1144	Dörr justeras i slutbleck.

Rum 3:

E1145	Takvinkelspricka väggvinkelspricka i V1 V2.
E1146	Väggvinkelspricka V2 V3.
E1147	Spricka i smyg fönster.

Badrum:

E1148	Kvistgenomslag i dörrkarm.
E1149	Mosaik släpper plattor.
E1150	Förekommer små sprickor i fogar mosaik.
E1151	Synlig skruvskalle i tak.
E1152	Handdukstork fungerar ej.
E1153	WC-stol lös.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré utvändigt:

E1154	Dörr till förråd justeras.
E1155	Cylinderlås kärvar.
E1156	Skada i karm anslagssida förrådsdörr.
E1157	Lampa har släppt i hållare på förråd.
E1158	Färgsläpp på karm ytterdörr entré.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 29:

Entré:

E1159	Ytterdörr otät mot tröskel.
E1160	Glipa mellan tröskel och klinkergolv.

Gästtoalett:

E1161	Spotlight bristfällig funktion.
E1162	Synlig skruv sidan om eluttag.

Klädkammare:

E1163	Takvinkelspricka V1.
-------	----------------------	-------	-------

Badrum:

E1164	Reglage till bottenventil badkar lös.
-------	---------------------------------------	-------	-------

Rum 2:

E1165	Spricka i takvinkel väggvinkel V1 V2.
E1166	Spricka i takvinkel V2 V3.
E1167	Spricka i takvinkel över fönster.

Vardagsrum:

E1168	Takvinkelspricka V1.
E1169	Spricka i smyg höger sida fönster höger om fönsterdörr.

Kök:

E1170	Mjukfog har släppt i smyg vänster sida fönster.
E1171	Spricka i smyg höger sida fönster.
E0172	Tättningslist i vädringsfönster lös.
E1173	Spricka i takvinkel valv mot entré.
E1174	Spricka i väggvinkel höger om ugn.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré utifrån:

E1175 Sidoljus och karm till ytterdörr släpper i färg.

.....

E1176 Dörr skev i karm.

.....

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 30:

Entré:

E1177	Spricka i takvinkel över sidoljus.
E1178	Takvinkelspricka V1.
E1179	Handtag löst till badrum.

Kök:

E1180	Synlig skivskarv i smyg vädringsfönster mot altan.
E1181	Sylig skivskarv i tak.

Rum 1:

E1182	Spricka i karmöverstycke dörr.
E1183	Dörr lossnar i övre gångjärnen.
E1184	Takvinkelspricka över dörr.
E1185	Takvinkelspricka i V2.
E1186	Väggvinkelspricka V1 V2.

Vardagsrum:

E1187	Takvinkelspricka över fönster mot altan.
E1188	Sprickor i smyg ytterhörn över vädringsfönster höger om fönsterdörr.
E1189	Spricka i väggvinkel över V3.
E1190	Väggvinkelspricka V3 V4.
E1191	Takvinkelspricka V4.
E1192	Synligt hörnskydd i valv mot hall.
E1193	Skruv och skivskarv i tak – 2 st.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 2:

E1194	Synlig skruv i takvinkel.
E1195	Väggvinkelspricka V2 V3.1
E1196	Takvinkelspricka över fönster.
E1197	Takvinkelspricka V4.

Rum 3:

E1198	Trycke löst i dörr.
E1199	Takvinkelspricka V1.
E1200	Takvinkelspricka över fönster. _____
E1201	Takvinkelspricka inklädnad över garderob.

Badrum:

E1202	Toalettstol lös.
E1203	Duschkörrar justeras.

Klädkammare:

E1204	Vinkelspricka väggvinkelspricka V3.
-------	-------------------------------------	-------	-------

Entré utvändigt:

E1205	Sidoljus släpper färg.
E1206	Karm släpper färg ner mot tröskel.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 31:

Gästtoalett:

E1207 Spricka i väggvinkel över dörr.

.....

Klädkammare:

E1208 Trycke löst.

.....

Badrum:

E1209 Trycke löst.

.....

Rum 1:

E1210 Spricka i fönstersmyg.

.....

Rum 2:

E1211 Spricka i fönstersmyg.

.....

E1212 Takvinkelspricka i V3.

.....

E1213 Takvinkelspricka över inklädnad till garderober.

.....

Vardagsrum:

E1214 Takvinkelspricka över valv till hall.

.....

E1215 Takvinkelspricka V4.

.....

E1216 Skivskarvspricka vid ytterhörn.

.....

E1217 Synlig skruvskalle i tak.

.....

E1218 Spricka i smyg fönsterdörr.

.....

Kök:

E1219 Spricka i fönstersmygar.

.....

E1220 Takvinkelspricka över valv till entré.

.....

E1221 Löst handtag över mikrovågsugn på lucka.

.....

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Entré utvändigt:

E1222	Färg släpper på karm och sidoljus.
E1223	Dörr till förråd griper.
E1224	Färg släpper i karm till dörr förråd.
E1225	Spricka i tegelfasad mot gata vid rum 1.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 32:

Entré:

E1226	Spricka i takvinkel över dörr.
E1227	Trycke löst till gästtoalett.
E1228	Trycke och nyckelskylt löst till badrum.

Kök:

E1229	Spricka i väggvinkel över valv.
E1230	Lucka över frys löst.
E1231	Faner har släppt i ljusramp dels över diskbänk och dels till höger om spis.

Rum 1:

E1232	Spricka i väggvinkel V1 V2.
E1233	Spricka i takvinkel hörn V1 V2 och över V1.
E1234	Synlig skivskarv i vägg V2.
E1235	Spricka vid takvinkel V2.
E1236	Fönster tar i uppställningsbeslag vid stängning.

Vardagsrum:

E1237	Spricka i smyg vädringsfönster.
E1238	Spricka i smyg fönster F3.
E1239	Spricka i väggvinkel V2 V3.
E1240	Spricka i takvinkel V3.
E1241	Spricka i takvinkel över fönster.
E1242	Sprickor i takvinkel V4.
E1243	Släpp under eluttag vägg mot hall.

Rum 2:

E1244	Spricka över inklädnad till garderober.
E1245	Takvinkelspricka i V2.

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Rum 3:

E1246 Trycke löst i dörr.

.....
-------	-------

Badrum:

E1247 Fogsläpp mellan klinkerplattor vid toalettstol.

.....
-------	-------

E1248 Kran i kommod lös.

.....
-------	-------

E1249 Höger låda justeras i kommod.

.....
-------	-------

Entré utvändigt:

E1250 Färg släpper i karm ner mot tröskel.

.....
-------	-------

Förråd:

E1251 Vattenläckage på tröskel och reglar vid tröskel.

.....
-------	-------

E1252 Cylinder trög mot förråd.

.....
-------	-------

E1253 Färg släpper på karmbakstycke.

.....
-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

LÄGENHET 33:

Entré:

E1254	Vatteninträngning vid tröskel sidoljus och ytterdörr.
-------	---	-------	-------

Kök:

E1255	Spricka i takvinkel mot hall.
-------	-------------------------------	-------	-------

E1256	Spricka i takvinkel mot rum 1.
-------	--------------------------------	-------	-------

E1257	Spricka i takvinkel i nisch.
-------	------------------------------	-------	-------

Rum 1:

E1258	Takvinkelspricka V2.
-------	----------------------	-------	-------

E1259	Spricka i väggvinkel V3 V4.
-------	-----------------------------	-------	-------

E1260	Synlig skruvskalle i tak.
-------	---------------------------	-------	-------

E1261	Synlig skarv i tak.
-------	---------------------	-------	-------

Vardagsrum:

E1262	Spricka i smyg vid fönsterdörr.
-------	---------------------------------	-------	-------

E1263	Spricka i takvinkel över fönster.
-------	-----------------------------------	-------	-------

E1264	Spricka i smyg fönster.
-------	-------------------------	-------	-------

E1265	Spricka i takvinkel V4.
-------	-------------------------	-------	-------

Rum 2:

E1266	Spricka i inklädnad över garderober.
-------	--------------------------------------	-------	-------

E1267	Sprickor i takvinkel V2.
-------	--------------------------	-------	-------

E1268	Spricka i väggvinkel V2 V3.
-------	-----------------------------	-------	-------

E1269	Spricka i takvinkel i hörn V2 V3.
-------	-----------------------------------	-------	-------

Entré:

E1270	Spricka i takvinkel in mot hörn fönster.
-------	--	-------	-------

Sign	Sign
Lgh-i	Entr

Badrum:

E1271	Trasig släplista i duschdörr.
E1272	Bakfall vid avrinning från vattenlås i kommod - bakfall.
E1273	Värmefördelarskåp felmärkt efter ändring av termostat som var felkopplad.

Entré utvändigt:

E1274	Färg släpper på sidoljus och karm till ytterdörr.
-------	---	-------	-------

Altan och förråd:

E1275	Dörrbroms fungerar dåligt på altandörr.
E1276	Dörr till förråd griper.
E1277	Vatteninträngning vid tröskel på dörr förråd.

Sign	Sign
Best	Entr

FASADER:

E1278	Spricka i tegelbalk vid vänster sida fönsterband mot norr, lgh 1.
E1279	Spricka vid tegelbalk höger sida vid fönster mot norr lgh 2.
E1280	Luftningsbräda har lossnat på hörn vid förråd lgh 2.
E1281	Luftningsbräda har lossnat vid hörn på förrådsbyggnad lgh 1.
E1282	Spricka vid tegelbalk lgh 3 mot norr.
E1283	Spricka vid tegelbalk lgh 4 mot norr.
E1284	Spricka vid tegelbalk lgh 4 vänster sida mot norr.
E1285	Sprickor i fog vid skärmtak till lgh 4.
E1286	Spräckt smyglist vid fönsterdörr till lgh 4.
E1287	Luftningsbräda vid knut är lös lgh 3.
E1288	Sprickor i smyg höger om fönsterdörr till lgh 5.
E1289	Spricka vid fönstertakbalk mot norr båda sidor lgh 6.
E1290	Bruk saknas i tegelfog vid balk mot norr lgh 7 och 8.
E1291	Luftningsbräda i taknock på ytterhörn lgh 8 loss.
E1292	Hål i ytterhörn på sockel lgh 18.
E1293	Panelbräda upp under takfot till granne på lgh 18 är lös.
E1294	Panelbräda har lossnat under tak på uterum lgh 16.
E1295	Bakfall på hängränna lgh 15 mot trädgård.
E1296	Bakfall på hängränna mot gata lgh 15.
E1297	Bakfall på hängränna mot norr lgh 1.
E1298	Bakfall i hängränna mot norr lgh 3.
E1299	Bakfall i hängränna mot norr lgh 8.
E1300	Panelbräda lös under tak till uterum lgh 12.
E1301	Bakfall på+ hängränna mot gata lgh 11.
E1302	Bakfall på hängränna lgh 10 mot trädgård.
E1303	Bakfall i hängränna mot gata lgh 30.
E1304	En luftare har röret sjunkit ner lgh 29 och 30.
E1305	Bakfall i hängränna lgh 29 mot uteplats.
E1306	Panelbräda under takfot har vridit sig på lgh 22.

	Sign	Sign
	Best	Entr
E1307 Sprucken smygbräda på altan lgh 23.
E1308 Bruk saknas i stötfog på knut mot nordost lgh 24.
E1309 Panelbräda under takfot till lgh 27 och 28 vänster sida lös.
E1310 Sten vid takfot och sparre har släppt i fog nordväst lgh 33.
E1311 Spricka vid fönsterbalk mot norr lgh 33 båda sidor.
E1312 Spricka vid fönsterbalk mot norr lgh 32 båda sidor.
E1313 Spricka vid balk lgh 31 fönster mot norr.
E1314 Spricka vid tegelbalk fönster mot norr lgh 29.
E1315 Spricka vid tegelbalk mot norr vid fönster lgh 30 båda sidor.



Göran Wahlström
*av SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman
 medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp*

Åkermans Ingenjörbyrå AB
 S:t Clemens gata 45
 252 34 Helsingborg
 Tel: 042 – 12 00 10
 Fax: 042 – 18 49 70
 E-post: info@akermans.se